

İli: ANKARA
İlçesi: HAYMANA
Kurum Adı: Haymana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim | Tehlike | Tehlike Unsurları | Derecelendirme Tablosu | | | | Kontrol Tedbirleri | | | |
|-----------------|-------------|----------------------|---------------|---|---|----------------------------|---------------------|------------|---|---|--|---------------|
| | | | | | Riskler | Olasılık | Şiddet | Risk Puanı | Sorumlular | Alınan Önlemler | Mevzuat | Termin Süresi |
| 120534BRK000001 | 24 | Genel | Tahliye Planı | | zdiham,Ölüm,Yangın | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 15 | BEDRETTİN ERTEM, HIZIR YILDIZ | Yangın dolabının revizyonu yapılmalı, yangın dolabı ve yangın tüplerinin bulunduğu yer sağlık ve güvenlik yönetmeliğine uygun işaretlenmeli, yangın alarm düzeneğinin kurulması tavsiye edilir. Duman detektörleri ve alarm ilişkilendirilmelidir. Kontrol edilmelidir. | İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği | 21/10/2018 |
| 120534BRK000002 | 8 | Cnc Atölyesi | CNC Freze | acil durdurma butonunun olmaması sonucu tehlike anında müdahale edememe | Devrilme,Cisim Fırlaması,EI Ezilmesi,EI sıkışması,Elektrik çarpması,İş gücü kaybı,Kol Sıkışması,Ölüm,Uzuv kaybı,Yaralanma | 2. Düşük (Yılda bir kez) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 10 | Bedrettin ERTEM, Hızır YILDIZ, İsmail AYDEMİR | Acil durdurma butonu mevcut. acil durdurma butonu çalışanın çalışma konumu dikkate alınarak yerleştirilmeli ve her daim çalışır durumda olması kontrol edilmelidir. | İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği | 31/05/2021 |

İli: ANKARA
İlçesi: HAYMANA
Kurum Adı: Haymana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim | Tehlike | Tehlike Unsurları | Derecelendirme Tablosu | | | | Kontrol Tedbirleri | | | |
|-----------------|-------------|----------------------|-----------|--------------------------------|--|----------------------------|-----------------------|------------|---|--|--|---------------|
| | | | | | Riskler | Olasılık | Şiddet | Risk Puanı | Sorumlular | Alınan Önlemler | Mevzuat | Termin Süresi |
| 120534BRK000003 | 4 | Cnc Atölyesi | CNC Freze | Gövde topraklamasının olmaması | Elektrik çarpması, İş gücü kaybı, Ölüm, Uzun kayı, Yaralanma | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 4. Ciddi (Uzun Kaybı) | 12 | Bedrettin ERTEM, Hızır YILDIZ, İSMAIL AYDEMİR | Tezgah gövde topraklaması mevcut. Senede bir kez yetkili elektrikçiler tarafından kontrol edilmeli ve raporlanmalıdır | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | 31/05/2021 |
| 120534BRK000004 | 3 | Cnc Atölyesi | CNC Torna | Gövde topraklamasının olmaması | Elektrik çarpması, İş gücü kaybı, Ölüm, Yaralanma | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 4. Ciddi (Uzun Kaybı) | 12 | Bedrettin ERTEM, Hızır YILDIZ, İSMAIL AYDEMİR | Tezgah gövde topraklaması mevcut senede bir kez yetkili elektrikçi tarafında gövde elektrik topraklaması kontrol edilemelidir. | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | 31/05/2021 |

İli: ANKARA
İlçesi: HAYMANA
Kurum Adı: Haymana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim | Tehlike | Tehlike Unsurları | Derecelendirme Tablosu | | | | Kontrol Tedbirleri | | | |
|-----------------|-------------|----------------------|------------|--|--|----------------------------|-----------------------|------------|---|--|--|---------------|
| | | | | | Riskler | Olasılık | Şiddet | Risk Puanı | Sorumlular | Alınan Önlemler | Mevzuat | Termin Süresi |
| 120534BRK000005 | 3 | Cnc Atölyesi | CNC Torna | Çalışırken uygun kişisel koruyucu donanımlarının kullanılmaması | Devrilme,Cisim Fırlaması,EI Ezilmesi,Elektrik çarpması,İş gücü kaybı,Kol Sıkışması,Ölüm,Yaralanma | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 4. Ciddi (Uzuv Kaybı) | 12 | Bedrettin ERTEM, Hızır YILDIZ, İSMAIL AYDEMİR | Kişisel koruyucu donanımları kullanılmalıdır. | Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik | 31/05/2021 |
| 120534BRK000006 | 3 | Cnc Atölyesi | Talimatlar | Tezgah üzerinde kullanım talimatının olmaması sonucu hatalı kullanım | Ayak Ezilmesi,Cisim Fırlaması,Düşme,EI Ezilmesi,Elektrik çarpması,Ezilme,İş gücü Kaybı,Kesilme,Yaralanma | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 4. Ciddi (Uzuv Kaybı) | 12 | Bedrettin ERTEM, Hızır YILDIZ, İSMAIL AYDEMİR | Tezgah üzerinde emniyetli çalışma kuralları ile ilgili talimatların bulunmasını sağlamak | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | 31/05/2021 |

İli: ANKARA
İlçesi: HAYMANA
Kurum Adı: Haymana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim | Tehlike | Tehlike Unsurları | Derecelendirme Tablosu | | | | Kontrol Tedbirleri | | | |
|-----------------|-------------|----------------------|------------|---|--|----------------------------|-----------------------|------------|---|--|--|---------------|
| | | | | | Riskler | Olasılık | Şiddet | Risk Puanı | Sorumlular | Alınan Önlemler | Mevzuat | Termin Süresi |
| 120534BRK000007 | 3 | Kaynak Atölyesi | Toz | Zehirlenme, Yanma, Yaralanma, Patlama, Uzun kesilmesi | Akciğer Hastalığı, Göz Tahribatı, Meslek hastalığı, Nefes alma güçlüğü, Zehirlenme, Kol Kesilmesi, Uzun kaybı, Yaralanma | 4. Yüksek (Ayda Bir) | 4. Ciddi (Uzun Kaybı) | 16 | Bedrettin ERTEM, Hızır YILDIZ, Ercan KUYU | Kaynak yapılan alanın tavan yüksekliği standartlara uygun olacak, atölyede bulunan aletlerin periyodik bakımları yönetmeliklere uygun olarak titizlikle takip edilerek yapılacaktır. | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | 31/05/2021 |
| 120534BRK000008 | 4 | Kaynak Atölyesi | Talimatlar | Gövde topraklamamasının olmaması, | Elektrik çarpması, İş gücü Kaybı, Yaralanma | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 4. Ciddi (Uzun Kaybı) | 12 | Bedrettin ERTEM, Hızır YILDIZ, Ercan KUYU | Daire Testere gövde topraklaması mevcut senede bir kez yetkili elektriker tarafından kontrol edilmelidir. | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | 31/05/2021 |

İli: ANKARA
İlçesi: HAYMANA
KURUM ADI: Haymana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim | Tehlike | Tehlike Unsurları | Derecelendirme Tablosu | | | | Kontrol Tedbirleri | | | |
|------------------|-------------|----------------------|------------|---|---|----------------------------|-----------------------|------------|---|---|--|---------------|
| | | | | | Riskler | Olasılık | Şiddet | Risk Puanı | Sorumlular | Alınan Önlemler | Mevzuat | Termin Süresi |
| 120534BRK000009 | 3 | Kaynak Atölyesi | Talimatlar | Açık durdurma butonunun olmaması sonucu tehlike anında müdahale edememe | Cisim Fırlaması, Elektrik çarpması, İş gücü Kaybı, Kesilme, Yaralanma | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 4. Ciddi (Uzuv Kaybı) | 12 | Bedrettin ERTEM, Hızır YILDIZ, Ercan KUYU | Açık durdurma butonu mevcut, acil durdurma butonu çalışan konumuna göre yerleştirilmeli ve her zaman çalışır durumda olması kontrol edilmelidir. | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | 31/05/2021 |
| 120534BRK0000010 | 3 | Kaynak Atölyesi | Talimatlar | Hareketli aksamların açıkta olması | Ayak Ezilmesi, Cisim Fırlaması, El Ezilmesi, Elektrik çarpması, Ezilme, İş gücü Kaybı, Kesilme, Yaralanma | 4. Yüksek (Ayda Bir) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 20 | Bedrettin ERTEM, Hızır YILDIZ, Ercan KUYU | Daire testere üzerinde dönen aksamlar koruyucu muhafazaları ile kapatılmış, bakım sırasında vb. çalışmalar sırasında muhafazalar takılmadan çalışma başlatılmamalıdır. Dönen aksamlara kesinlikle müdahale edilmemelidir. Genel makine koruyucuları bakım dışında çıkarılmamalı bakımdan sonra tekrar yerine takılmalıdır | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | 31/05/2021 |

İli: ANKARA

İlçesi: HAYMANA

KURUM ADI: Haymana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim | Tehlike | Tehlike Unsurları | Derecelendirme Tablosu | | | | Kontrol Tedbirleri | | | |
|------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--|--|------------------------------------|---------------------------|------------|---|--|--|---------------|
| | | | | | Riskler | Olasılık | Şiddet | Risk Puanı | Sorumlular | Alınan Önlemler | Mevzuat | Termin Süresi |
| 120534BRK0000011 | 3 | Kaynak Atölyesi | Talimatlar | Daire testere tezgahın üzerinde kullanım talimatının olmaması sonucu hatalı kullanım | Ayak Ezilmesi,El Ezilmesi,Ezilme,İş gücü Kaybı,Kesilme,Yaralanma | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 9 | Bedrettin ERTEM, Hızır YILDIZ, Ercan KUYU | Daire testere tezgahın üzerine kullanım talimatları görünür bir şekilde asılmalıdır | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | 31/05/2021 |
| 120534BRK0000012 | 3 | Çamaşır ve Ütü Odası | Dikkatsizlik ve İhmal | Ayak ezilmesi,elektrik çarpması, yanma,uzuv kaybı | Ayak Ezilmesi,Elektrik çarpması,Ölüm,Uzuv kaybı | 5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 25 | BEDRETTİN ERTEM, Mazhar ŞENER, Kadir DİNÇER | Çamaşırhane ve ütü kullanım talimatı herkesin görebileceği bir yere asılmalı, çamaşır ve ütü odası sorumlusu bulunmalı, sorumlu dahilinde oda kullanılmalıdır. | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | 31/05/2021 |

İli: ANKARA
İlçesi: HAYMANA
Kurum Adı: Haymana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim | Tehlike | Tehlike Unsurları | Derecelendirme Tablosu | | | | Kontrol Tedbirleri | | | |
|------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|---|---|----------------------|-----------------------|------------|--|--|--|---------------|
| | | | | | Riskler | Olasılık | Şiddet | Risk Puanı | Sorumlular | Alınan Önlemler | Mevzuat | Termin Süresi |
| 120534BRK0000013 | 4 | İmalat İşlemleri Atölyesi | Torna Tezgahı | Gövde topraklamasının olmaması | Elektrik çarpması, İş gücü kaybı, Uzun kayıp, Yaralanma | 4. Yüksek (Ayda Bir) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 20 | BEDRETTİN ERTEM, HIZIR YILDIZ, İsmail AYDEMİR | Tezgah Gövde topraklaması mevcut. Yılda bir kez yetkili elektrikçi tarafından kontrol edilerek rapor edilmelidir. | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | 31/05/2021 |
| 120534BRK0000014 | 4 | Elektrik Tesisatları Atölyesi | Elektrik Panosu | Elektrik Panosunun topraklamasının olmaması | Elektrik çarpması, İş gücü kaybı, Ölüm, Yaralanma | 4. Yüksek (Ayda Bir) | 4. Ciddi (Uzun Kaybı) | 16 | BEDRETTİN ERTEM, HIZIR YILDIZ, Esra Safure GÜMÜŞ | Panonun topraklaması mevcut olup, yetkili elektrik öğretmeni tarafından ayda bir kontrol yapılarak raporlama yapılması uygun olacaktır | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | 31/05/2021 |

İli: ANKARA
İlçesi: HAYMANA
Kurum Adı: Haymana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim | Tehlike | Tehlike Unsurları | Derecelendirme Tablosu | | | | Kontrol Tedbirleri | | | |
|------------------|-------------|---------------------------|----------------|---|--|----------------------------|---------------------------|------------|---|--|--|---------------|
| | | | | | Riskler | Olasılık | Şiddet | Risk Puanı | Sorumlular | Alınan Önlemler | Mevzuat | Termin Süresi |
| 120534BRK0000015 | 3 | Su deposu | Dezenfeksiyon | Salgın hastalık, zehirlenme | Enfeksiyon riski,Salgın Hastalık,Zehirlenme | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 4. Ciddi (Uzuv Kaybı) | 12 | BEDRETTİN ERTEM, HIZIR YILDIZ | Su depolarının bakımları yetkililer tarafından periyodik olarak yapılmalıdır. | İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik | 31/05/2021 |
| 120534BRK0000016 | 3 | İmalat İşlemleri Atölyesi | Sütunlu Matkap | İş parçalarının beslenmemesi sonucu fırlaması | Batma,Cisim Fırlaması,El Kesilmesi,Yaralanma | 2. Düşük (Yılda bir kez) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 6 | BEDRETTİN ERTEM, HIZIR YILDIZ, İsmail AYDEMİR, Ercan KUYU | Matkap tezgahında delik delme işlemi yapılırken iş parçası mutlaka bağlama aparatı ile tezgah tablasına bağlanmalıdır. | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | 31/05/2021 |

İli: ANKARA
İlçesi: HAYMANA
Kurum Adı: Haymana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim | Tehlike | Tehlike Unsurları | Derecelendirme Tablosu | | | | Kontrol Tedbirleri | | | |
|------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--|---|----------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------|--|--|---------------|
| | | | | | Riskler | Olasılık | Şiddet | Risk Puanı | Sorumlular | Alınan Önlemler | Mevzuat | Termin Süresi |
| 120534BRK0000017 | 3 | Bahçe | Direkler | Sabit olmayan direkler devrilererek kazaya sebep olması. | Devrilme,Ölüm,Yaralanma | 4. Yüksek (Ayda Bir) | 4. Ciddi (Uzuv Kaybı) | 16 | BEDRETTİN ERTEM, HIZIR YILDIZ | Sabit olmayan kale direklerinin zemine sabitletmesinin yapılması | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | 31/05/2021 |
| 120534BRK0000018 | 1 | Bahçe | Dikkatsizlik ve İhmal | | Malzeme Hasarı,Ölüm,Takılıp Düşme,Yaralanma | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 9 | | | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | 21/03/2017 |

İl: ANKARA

İlçesi: HAYMANA

KURUM ADI: Haymana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim | Tehlike | Tehlike Unsurları | Derecelendirme Tablosu | | | | Kontrol Tedbirleri | | | |
|------------------|-------------|----------------------|--------------------------|--|--|--------------------------|--|------------|-------------------------------|---|--|---------------|
| | | | | | Riskler | Olasılık | Şiddet | Risk Puanı | Sorumlular | Alınan Önlemler | Mevzuat | Termin Süresi |
| 120534BRK0000019 | 3 | Derslik | Askılık | Sabit olmayan metal askılıkların düşerek kazaya sebep olması | Düşme, Yaralanma | 2. Düşük (Yılda bir kez) | 2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp) | 4 | BEDRETTİN ERTEM, HIZIR YILDIZ | Askılıkların duvara duvara sabitlemesinin yapılması | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | 31/05/2021 |
| 120534BRK0000020 | 3 | Su deposu | Acil Durum Organizasyonu | Yangın su deposu ve hidrofor tesisatı yangın yönetmeliğine uygun değil | Çoklu Ölüm, İş gücü kaybı, Maddi kayıp, Ölüm, Yangın, Yanık, Ya hık, Yaralanma | 4. Yüksek (Ayda Bir) | 4. Ciddi (Uzuv Kaybı) | 16 | ESRA SAFURE GÜMÜŞ | Yeni yangın su deposu ve yangın hidroforu bağlantılarının yapılması Yeni yangın dolaplarının montajı | 4857 Sayılı İş Kanunu | 31/05/2021 |

İli: ANKARA
İlçesi: HAYMANA
KURUM ADI: Haymana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim | Tehlike | Tehlike Unsurları | Derecelendirme Tablosu | | | | Kontrol Tedbirleri | | | |
|------------------|-------------|------------------------|-------------------|---|---|----------------------|-----------------------|------------|------------------------------------|---|--|---------------|
| | | | | | Riskler | Olasılık | Şiddet | Risk Puanı | Sorumlular | Alınan Önlemler | Mevzuat | Termin Süresi |
| 120534BRK0000021 | 3 | Temel Mekanik Atölyesi | Zemin | Zeminler kaymayı önleyici malzemelerle kaplı değil | Düşme,Kayma,Yaralanma | 4. Yüksek (Ayda Bir) | 4. Ciddi (Uzuv Kaybı) | 16 | ESRA SAFURE GÜMÜŞ | zeminlerin uygun malzemelerle kaplanması | 4857 Sayılı İş Kanunu | 31/05/2021 |
| 120534BRK0000022 | 3 | Acil Çıkışlar | Acil Çıkış Kapısı | Acil Çıkış kapısının Yangın Yönetmeliğine uygun bulunmaması | Ezilme,İzdiham,Ölüm,Takılı Düşme,Yaralanma | 4. Yüksek (Ayda Bir) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 20 | Esra Safure Gümüş. Mazhar Şener | Acil Çıkış kapısının yönetmeliğe uygun hale getirilmesi | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | 31/05/2021 |

İli: ANKARA
İlçesi: HAYMANA
Kurum Adı: Haymana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim | Tehlike | Tehlike Unsurları | Derecelendirme Tablosu | | | | Kontrol Tedbirleri | | | |
|------------------|-------------|----------------------|---------------------|--|--|------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------|--|--|---------------|
| | | | | | Riskler | Olasılık | Şiddet | Risk Puanı | Sorumlular | Alınan Önlemler | Mevzuat | Termin Süresi |
| 120534BRK0000023 | 3 | Duş | Biyolojik Faktörler | Kayma . bulaşıcı hastalıklar | Enfeksiyon Hastalıkları,Parazit Hastalıkları,Tüberküloz,Virüsler | 4. Yüksek (Ayda Bir) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 20 | Esra Safure Gümüş. Mazhar Şener | Acilen duş ve diğer ıslak zeminlerde kaymayı önlemek havalandırma tesisatı yapılması | Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik | 31/05/2021 |
| 120534BRK0000024 | 3 | Isı merkezi | Sıhhi Tesisat | Biyolojik Hastalıklar (Bulaşıcı Hastalıklar) | Sudaki Ağır Metaller,İş gücü Kaybı,Maddi kayıp,Yaralanma | 5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 25 | Okul Müdürü | Acilen hijyen modüler su deposu yapılması | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | 31/05/2021 |

İli: ANKARA
İlçesi: HAYMANA
Kurum Adı: Haymana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim | Tehlike | Tehlike Unsurları | Derecelendirme Tablosu | | | | Kontrol Tedbirleri | | | |
|------------------|-------------|----------------------|-----------------|--------------------|---|----------------------------|---------------------|------------|------------------------------------|--|--|---------------|
| | | | | | Riskler | Olasılık | Şiddet | Risk Puanı | Sorumlular | Alınan Önlemler | Mevzuat | Termin Süresi |
| 120534BRK0000025 | 3 | Elektrik Odası | Elektrik Panosu | Yangın , yaralanma | Elektrik çarpması,Yaralanma,Yangın,Yanık | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 15 | Esra Safure GÜMÜŞ, Mazhar ŞENER | Onarım ve periyodik bakımlarının yapılması | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | 31/05/2021 |
| 120534BRK0000026 | 3 | Hidrofor Odası | Yangın Tüpü | Yangın , yaralanma | Acil Müdahale Güçlüğü,Maddi Kayıp,Ölüm,Yangın,Yanık,Yaralanma | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 15 | Esra Safure GÜMÜŞ, Mazhar ŞENER | Yangın hidrofor sisteminin yapılması | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | 31/05/2021 |

İli: ANKARA
İlçesi: HAYMANA
KURUM ADI: Haymana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim | Tehlike | Tehlike Unsurları | Derecelendirme Tablosu | | | | Kontrol Tedbirleri | | | |
|------------------|-------------|----------------------|--------------------|---|--|----------------------------|---------------------------|------------|--|--|--|---------------|
| | | | | | Riskler | Olasılık | Şiddet | Risk Puanı | Sorumlular | Alınan Önlemler | Mevzuat | Termin Süresi |
| 120534BRK0000027 | 3 | Yangın Merdiveni | Merdiven Sahanlığı | OKUL VE PANSİYON BİNAMIZDA YANGIN MERDİVENİ BULUNMAMAKTADIR | Ölüm | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 15 | OKUL MÜDÜRÜ, PANSİYON MÜDÜR YARDIMCISI | ACIL ÇIKIŞ TAHLİYE PLANI HAZIRLANMASI | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | 31/05/2021 |
| 120534BRK0000028 | 4 | Genel | Bakım Onarım | OKUL VE PANSİYON BİNAMIZDA GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ ÇALIŞMAMAKTADIR. | Maddi kayıp, Malzeme Hasarı, Sakatlanma, Yangın, Yaralanma | 4. Yüksek (Ayda Bir) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 12 | OKUL MÜDÜRÜ, PANSİYON MÜDÜR YARDIMCISI | OKUL VE PANSİYON BİNASINA GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİNİN KURULMASI | 6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu | 31/05/2021 |

İli: ANKARA
İlçesi: HAYMANA
KURUM ADI: Haymana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim | Tehlike | Tehlike Unsurları | Derecelendirme Tablosu | | | | Kontrol Tedbirleri | | | |
|-----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---|--|----------------------|-----------------------|------------|--|--|-------------------------------------|---------------|
| | | | | | Riskler | Olasılık | Şiddet | Risk Puanı | Sorumlular | Alınan Önlemler | Mevzuat | Termin Süresi |
| 120534BRK000029 | 2 | Güvenlik | Kötü Niyetli Unsurlar | OKUL VE PANSİYON BİNAMIZDA GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ ÇALIŞMAMAKTADIR. | Ölüm,Patlama,Yangın,Yaralanma,Zehirlenme | 4. Yüksek (Ayda Bir) | 4. Ciddi (Uzuv Kaybı) | 16 | OKUL MÜDÜRÜ, PANSİYON MÜDÜR YARDIMCISI | OKULUMUZ VE PANSİYON BİNALARINA GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİNİN KURULMASI | 6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu | 31/05/2021 |
| 120534BRK000030 | 2 | Genel | Bakım Onarım | OKULUMUZ VE PANSİYON BİNAMIZDAKİ YANGIN DOLAPLARI VE YANGIN HORTUMLARI KULLANILMAZ DURUMDADIR | Maddi kayıp,Malzeme Hasarı,Ölüm,Patlama,Uzuv kaybı,Yangın,Yanık,Yaralanma,Zehirlenme | 4. Yüksek (Ayda Bir) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 20 | OKUL MÜDÜRÜ, PANSİYON MÜDÜR YARDIMCISI | YANGIN DOLAPLARININ YENİLENMESİ İÇİN ÖDENEK İHTİYACI BULUNMAKTADIR | 6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu | 31/05/2021 |

İli: ANKARA
İlçesi: HAYMANA
KURUM ADI: Haymana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim | Tehlike | Tehlike Unsurları | Derecelendirme Tablosu | | | | Kontrol Tedbirleri | | | |
|------------------|-------------|----------------------|--------------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------|--|---|-------------------------------------|---------------|
| | | | | | Riskler | Olasılık | Şiddet | Risk Puanı | Sorumlular | Alınan Önlemler | Mevzuat | Termin Süresi |
| 120534BRK0000031 | 2 | Acil Çıkışlar | Acil Çıkış Kapısı | OKULUMUZDA ACİL ÇIKIŞ BULUNMAMAKTADIR. | Ezilme,Ölüm,Yaralanma | 4. Yüksek (Ayda Bir) | 4. Ciddi (Uzuv Kaybı) | 16 | OKUL MÜDÜRÜ, PANSİYON MÜDÜR YARDIMCISI | OKULUMUZ BİNASINA VE PANSİYON BİNASINA YANGIN MERDİVENİ, ACİL ÇIKIŞ KAPISI İNŞA EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR. | 6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu | 31/05/2021 |
| 120534BRK0000032 | 2 | Merdivenler | Merdiven Sahanlığı | OKUL MERDİVENLERİNE TOPUZ VE YÜKSELTME GEREKLİLİĞİ | Ezilme,Kayma,Takılıp Düşme,Yaralanma | 5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 25 | OKUL MÜDÜRÜ, PANSİYON MÜDÜR YARDIMCISI | OKUL MERDİVENLERİNE TOPUZ YAPILMASI, MERDİVEN KORKULUKLARININ YÜKSELTİLMESİ | 6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu | 31/05/2021 |

İli: ANKARA
İlçesi: HAYMANA
KURUM ADI: Haymana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim | Tehlike | Tehlike Unsurları | Derecelendirme Tablosu | | | | Kontrol Tedbirleri | | | |
|------------------|-------------|----------------------|-----------------|---|--|----------------------|---------------------------|------------|--|---|-------------------------------------|---------------|
| | | | | | Riskler | Olasılık | Şiddet | Risk Puanı | Sorumlular | Alınan Önlemler | Mevzuat | Termin Süresi |
| 120534BRK0000033 | 2 | Elektrik odası | Elektrik Panosu | OKUL VE PANSİYON ELEKTRİK PANOLARININ KİTLİ OLMAMASI | Elektrik çarpması, İş gücü kaybı, Maddi kayıp, Ölüm, Patlama, Yaralanma, Yangın, Yanık | 4. Yüksek (Ayda Bir) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 12 | OKUL MÜDÜRÜ, PANSİYON MÜDÜR YARDIMCISI | PANOLARIN KİLİTLİ HALE GETİRİLMESİ VE UYARI LEVHALARININ ASILMASI | 6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu | 31/05/2021 |
| 120534BRK0000034 | 2 | Elektrik odası | Elektrik Panosu | ELEKTRİK PANOLARININ ZEMİNİNDE KAUÇUK PASPAS YER ALMAMASI | Elektrik çarpması, İş gücü kaybı, Maddi kayıp, Ölüm, Patlama, Yaralanma, Yanık | 4. Yüksek (Ayda Bir) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 12 | OKUL MÜDÜRÜ, PANSİYON MÜDÜR YARDIMCISI | HER BİR ELEKTRİK PANOSUNUN ZEMİNİNE KAUÇUK PASPAS SABİTLENMESİ | 6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu | 31/05/2021 |

İli: ANKARA
İlçesi: HAYMANA
KURUM ADI: Haymana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim | Tehlike | Tehlike Unsurları | Derecelendirme Tablosu | | | | Kontrol Tedbirleri | | | |
|-----------------|-------------|----------------------|-----------------|---|---|----------------------------|---------------------------|------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| | | | | | Riskler | Olasılık | Şiddet | Risk Puanı | Sorumlular | Alınan Önlemler | Mevzuat | Termin Süresi |
| 120534BRK000035 | 2 | Elektrik odası | Elektrik Panosu | KAZAN DAİRESİ ELEKTRİK PANOSUNUN KABLOLARININ MEYDANDA OLMASI | Elektrik çarpması, İş gücü kaybı, Maddi kayıp, Ölüm, Yaralanma, Yanık | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 9 | ESRA SAFURE ALBAY | PANOLARIN SAC İLE DÜZENLENMESİ | 6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu | 31/05/2021 |
| 120534BRK000036 | 2 | Genel | Tahliye Planı | OKUL EĞİTİM BİNASINDA, PANSİYONDA VE ATÖLYELERDE BAZI KAPILARIN İÇERİ DOĞRU AÇILMASI. | zdiham, Ölüm | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 4. Ciddi (Uzuv Kaybı) | 12 | OKUL MÜDÜRÜ, PANSİYON MÜDÜR YARDIMCISI | KAPILARIN YÖNLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ | 6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu | 31/05/2021 |

İli: ANKARA
İlçesi: HAYMANA
KURUM ADI: Haymana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim | Tehlike | Tehlike Unsurları | Derecelendirme Tablosu | | | | Kontrol Tedbirleri | | | |
|------------------|-------------|----------------------|------------------|--|--|----------------------------|---------------------|------------|---|---|-------------------------------------|---------------|
| | | | | | Riskler | Olasılık | Şiddet | Risk Puanı | Sorumlular | Alınan Önlemler | Mevzuat | Termin Süresi |
| 120534BRK0000037 | 2 | Genel | Acil Durum Planı | ATÖLYELERDE GÜVENLİ GÖLGENİN SARI ŞERİTLER İLE İŞARETLENMEMİŞ OLMASI | İş gücü kaybı, Maddi kayıp, Patlama, Ölüm, Yaralanma | 4. Yüksek (Ayda Bir) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 20 | ESRA SAFURE ALBAY ERCAN KUYU İLYAS BİLGE ÇAPAN KOCA | TEHLİKELİ SINIFA GİREN TÜM MAKİNELERİN BULUNDUĞU BÖLGELERİN GÜVENLİ KISIMINI GÖSTEREN SARI ŞERİTLER İLE İŞARETLENMESİ | 6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu | 31/05/2021 |
| 120534BRK0000038 | 2 | Genel | Acil Durum Planı | YANGIN TÜPLERİNİN YERDEN 90 CM YUKARIDA OLMAMASI | İş gücü kaybı, Maddi kayıp, Patlama, Ölüm, Yangın, Yaralanma | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 15 | ESRA SAFURE ALBAY ERCAN KUYU İLYAS BİLGE | YANGIN TÜPLERİNİN YERDEN 90 CM YÜKSEĞE KONUMLANMASI | 6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu | 31/05/2021 |

İli: ANKARA
İlçesi: HAYMANA
KURUM ADI: Haymana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim | Tehlike | Tehlike Unsurları | Derecelendirme Tablosu | | | | Kontrol Tedbirleri | | | |
|------------------|-------------|----------------------|--------------|---|---|------------------------------------|---------------------------|------------|---|---|-------------------------------------|---------------|
| | | | | | Riskler | Olasılık | Şiddet | Risk Puanı | Sorumlular | Alınan Önlemler | Mevzuat | Termin Süresi |
| 120534BRK0000039 | 2 | Giriş / Fuaye | Giriş Kapısı | ENGELLİ RAMPALARINDA TUTUNMA ÇUBUĞU BULUNMAMASI | Ayak Sıkışması,Devrilme,El sıkışması,Ezilme,Yaralanma | 4. Yüksek (Ayda Bir) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 12 | ESRA SAFURE ALBAY ERCAN KUYU İLYAS BİLGE | ENGELLİ RAMPALARININ YÜZEYLERİNİN DÜZELTİLMESİ VE TUTUNMA ÇUBUKLARININ YERLEŞTİRİLMESİ | 6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu | 31/05/2021 |
| 120534BRK0000040 | 2 | Derslik | Kesici Alet | KESİCİ ALETLERİN KİLİTLİ TUTULMAMASI | Ayak Kesilmesi,İş gücü Kaybı,Kesik,Kol kesilmesi,Uzuv kaybı,Yaralanma | 5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün) | 4. Ciddi (Uzuv Kaybı) | 20 | ERCAN KUYU, ÇAPAN KOCA, İLYAS BİLGE, HAKAN YILDIZ | TÜM ATÖLYELERDE KULLANILAN KESİCİ ALETLERİN KİLİTLİ ORTAMDA TUTULMASI, SAYI İLE VERİLİP GERİ TOPLANMASI | 6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu | 31/05/2021 |

İli: ANKARA
İlçesi: HAYMANA
KURUM ADI: Haymana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim | Tehlike | Tehlike Unsurları | Derecelendirme Tablosu | | | | Kontrol Tedbirleri | | | |
|------------------|-------------|----------------------|--------------|---|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------|--|---|-------------------------------------|---------------|
| | | | | | Riskler | Olasılık | Şiddet | Risk Puanı | Sorumlular | Alınan Önlemler | Mevzuat | Termin Süresi |
| 120534BRK0000041 | 2 | Oda | Dolap | DOLAPLARIN DUVARA SABİT OLMAMASI | Devrilme,Ezilme,Ölüm,Yaralanma | 4. Yüksek (Ayda Bir) | 4. Ciddi (Uzuv Kaybı) | 16 | ESRA SAFURE ALBAY ERCAN KUYU İLYAS BİLGE | TÜM DOLAPLARIN DUVARA SABİTLENMESİ | 6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu | 31/05/2021 |
| 120534BRK0000042 | 2 | Yakıt Depolama Alanı | Tertip-Düzen | KALORİFER KAZANI İLE YAKIT DEPOLAMA ALANI ARASINDA BÖLME OLMAMASI | İş gücü Kaybı,Yangın,Yaralanma | 2. Düşük (Yılda bir kez) | 5. Çok Ciddi (Ölüm) | 10 | OKUL MÜDÜRÜ, PANSİYON MÜDÜR YARDIMCISI | KALORİFER KAZANI İLE YAKIT DEPOLAMA ALANLARI ARASINDA BÖLME YERLEŞTİRİLMESİ | 6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu | 31/05/2021 |

İli: ANKARA
İlçesi: HAYMANA
Kurum Adı: Haymana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim | Tehlike | Tehlike Unsurları | Derecelendirme Tablosu | | | | Kontrol Tedbirleri | | | |
|------------------|-------------|----------------------|--------------|---|---|-------------------------------------|---------------------------|------------|--|---|-------------------------------------|---------------|
| | | | | | Riskler | Olasılık | Şiddet | Risk Puanı | Sorumlular | Alınan Önlemler | Mevzuat | Termin Süresi |
| 120534BRK0000043 | 2 | Genel | Bakım Onarım | KALORİFER KAZANLARININ PERİYODİK KONTROLLERİNİN YAPILMAMIŞ OLMASI | İş gücü kaybı, Maddi kayıp, Malzeme Hasarı, Ölüm, Patlama, Sakatlanma, Uzun süreli hastalık, Yangın, Yanık, Yaralanma | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 4. Ciddi (Uzun Kaybı) | 12 | ESRA SAFURE ALBAY | KALORİFER KAZANLARININ YILLIK PERİYODİK BAKIMLARININ YAPTIRILMASI | 6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu | 31/05/2021 |
| 120534BRK0000044 | 2 | Giriş / Fuaye | Merdiven | PANSİYON GİRİŞ MERDİVENLERİNİN 2,5 METREDEN GENİŞ OLMASI | Ezilme, İzdiham, Kayma, Takılma, Düşme, Yaralanma | 5. Çok Yüksek (Haftada bir, Hergün) | 3. Orta (Hafif Yaralanma) | 15 | ESRA SAFURE ALBAY ERCAN KUYU İLYAS BİLGE | MERDİVENLERİN KORKULUK İLE BÖLÜNMESİ | 6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu | 31/05/2021 |

İli: ANKARA
İlçesi: HAYMANA
KURUM ADI: Haymana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim | Tehlike | Tehlike Unsurları | Derecelendirme Tablosu | | | | Kontrol Tedbirleri | | | |
|-----------------|-------------|----------------------|--------------------------|---|--|----------------------------|-----------------------|------------|--|---|-------------------------------------|---------------|
| | | | | | Riskler | Olasılık | Şiddet | Risk Puanı | Sorumlular | Alınan Önlemler | Mevzuat | Termin Süresi |
| 120534BRK000045 | 2 | Giriş Holleri | Pencere | OKUL GİRİŞİNDE YER ALAN SERGİ DOLAPLARININ CAM OLMASI | El Kesilmesi, İş Gücü Kaybı, Kesilme, Ölüm, Yaralanma | 4. Yüksek (Ayda Bir) | 4. Ciddi (Uzuv Kaybı) | 16 | ESRA SAFURE ALBAY | DOLAPLARIN CAM KISIMLARININ MIKA İLE DEĞİŞTİRİLMESİ | 6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu | 31/05/2021 |
| 120534BRK000046 | 2 | Bahçe | Acil Durum Organizasyonu | OKUL VE PANSİYON BAHÇESİNDE ACIL DURUM TOPLANMA ALANININ BELİRLENMEMİŞ OLMASI | Bayılma, Çoklu Ölüm, Ezilme, Ölüm, Uzuv kaybı, Yaralanma | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 4. Ciddi (Uzuv Kaybı) | 12 | OKUL MÜDÜRÜ, PANSİYON MÜDÜR YARDIMCISI | OKUL VE PANSİYON BAHÇESİNDE TAHLİYE PLANINA UYGUN GÜVENLİ TOPLANMA ALANININ BELİRLENMESİ VE İŞARETLENMESİ | 6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu | 31/05/2021 |

İli: ANKARA
İlçesi: HAYMANA
KURUM ADI: Haymana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim | Tehlike | Tehlike Unsurları | Derecelendirme Tablosu | | | | Kontrol Tedbirleri | | | |
|-----------------|-------------|----------------------|--------------------------|---|---|------------------------------------|-----------------------|------------|---|---|-------------------------------------|---------------|
| | | | | | Riskler | Olasılık | Şiddet | Risk Puanı | Sorumlular | Alınan Önlemler | Mevzuat | Termin Süresi |
| 120534BRK000047 | 2 | Merdivenler | Islak Zemin | OKUL VE PANSİYON MERDİVENLERİNDE KAYDIRMAZ BANT BULUNMAMASI | Takılıp düşme,Kayma,İş gücü kaybı,Yaralanma | 5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün) | 4. Ciddi (Uzuv Kaybı) | 20 | ESRA SAFURE ALBAY ERCAN KUYU İLYAS BİLGE ÇAPAN KOCA | HER BİR BASAMAĞA KAYDIRMAZ BANT YERLEŞTİRİLMESİ | 6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu | 31/05/2021 |
| 120534BRK000048 | 2 | Acil Çıkışlar | Acil Durum Organizasyonu | OKULDA PERSONELE YÖNELİK EĞİTİMLERDE EKSİKLİK BULUNMASI | Bayıma,Boğulma,Çoklu Ölüm,Donma,Ezilme,İş gücü kaybı,Kanama,Kayma,Kesik,Kopma,Maddi kayıp,Ölüm,Uzuv kaybı,Yangın,Yanık,Yanık,Yaralanma,Zehirlenme | 3. Orta (Yılda Birkaç kez) | 4. Ciddi (Uzuv Kaybı) | 12 | ESRA SAFURE ALBAY | OKUL PERSONELİ VE ÖĞRENCİLERİNE TEHLİKELİ SINIF ÇALIŞAN EĞİTİMİ, İLK YARDIM EĞİTİMİ, YANGINLA MÜCADELE EĞİTİMİ, ARAMA KURTARMA TAHLİYE EĞİTİMİ, KİŞİSEL KORUYUCU EĞİTİMİ VERİLMESİ, TAHLİYE-İKAZ TATBİKATLARININ YAPILMASI. | 6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu | 31/05/2021 |

İLİ: ANKARA
İLÇESİ: HAYMANA
KURUM ADI: Haymana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

| Barkod No | Revizyon No | Kontrol Edilen Birim | Tehlike | Tehlike Unsurları | Derecelendirme Tablosu | | | | Kontrol Tedbirleri | | | |
|-----------|-------------|----------------------|---------|-------------------|------------------------|----------|--------|------------|--------------------|-----------------|---------|---------------|
| | | | | | Riskler | Olasılık | Şiddet | Risk Puanı | Sorumlular | Alınan Önlemler | Mevzuat | Termin Süresi |

| Riskler Analiz Ekibi | Adı Soyadı | İmza | Yardımcı Personel | Adı Soyadı | İmza |
|------------------------|-------------------|------|-------------------------------------|----------------|------|
| İşveren Vekili | ESRA SAFURE ALBAY | | Sivil Savunma Uzmanı/Klüp Öğretmeni | ÖMER KAŞIFOĞLU | |
| İş Güvenliği Uzmanı | ABBAS YILMAZ | | Çalışan Temsilcisi | BURAK BAYSAL | |
| İşyeri Hekimi | YOK | | Destek Elemanı 1 | İSMAİL ULAŞ | |
| Destek Elemanı 2 | KADİR DİNÇER | | Destek Elemanı 3 | ABDULLAH ADACI | |
| Destek Elemanı 4 | TANER YAZAR | | Bilgi Sahibi Çalışan 1 | MAZHAR ŞENER | |
| Bilgi Sahibi Çalışan 2 | ERCAN KUYU | | Bilgi Sahibi Çalışan 3 | EMRE UZ | |
| Bilgi Sahibi Çalışan 4 | HAKAN YILDIZ | | Bilgi Sahibi Çalışan 5 | ÇAPAN KOCA | |
| Bilgi Sahibi Çalışan 6 | BURAK BAYSAL | | Bilgi Sahibi Çalışan 7 | MEHMET ÖZTÜRK | |

ONAY

ESRA SAFURE ALBAY